



*SALVATORE CASCIO INGURGIO
ARCHITETTO*



**Residenza Universitaria SS. Nunziata (PA)
Piazza Casa Professa n.22**

OGGETTO:

**CHECK – LIST
AMBIENTI DI LAVORO**

Requisiti di idoneità dell'ambiente di lavoro											
CODICE			DENOMINAZIONE								
AMMINISTRAZIONE			E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) di Palermo								
UNITA' PRODUTTIVA			Residenza Universitaria S5 Nunziata - Uffici								
EDIFICIO/UNITA' OPERATIVA			Residenza Universitaria S5 Nunziata								
AREA OMOGENEA			Ufficio								
1.1.			STABILITA' e SOLIDITA'			Tratto da Allegato IV, D.Lgs. 81/08					
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO	
1	1.1.1	Tutti i luoghi di lavoro	Conformità delle strutture ai requisiti di stabilità e solidità in base all'utilizzopoliteico (es. idologie)			L'edificio soddisfa i requisiti di stabilità strutturale (collaudi statici) e di agibilità previsti dalle normative vigenti.			•		
2	1.1.2	Tutti i luoghi di lavoro	Struttura non accessibile (in termini di stabilità e solidità) per effettuare manutenzioni			La struttura è completamente e facilmente accessibile per lo svolgimento delle attività di manutenzione			•		
3	1.1.3	Depositi	Mancanza indicazione carico max (portata) dei solai					•			
4	1.1.4	Depositi	Distribuzione irrazionale, pile di materiali eccessive etc...			Il locale è periodicamente soggetto a deposito eccessivo di materiale cartaceo talvolta stoccato in maniera disordinata		•			
5	1.1.5	Posti di lavoro elevati di edifici, impianti e	Accesso ai luoghi di lavoro in altezza destinati a manutenzioni senza mezzi appropriati o privi di protezioni o dispositivi di sicurezza						•		
6	1.1.6	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di polvere, infiltrazioni o ristagni d'acqua, infestazioni (ratti, insetti, ecc.)			Il locale è sottoposto a regolare pulizia			•		
7	1.1.7	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di rifiuti o sostanze insalubri. Odori molesti			Nel locale è predisposta regolare pulizia in modo da evitare la presenza di rifiuti, sostanze insalubri e odori molesti			•		
						TOTALE	0	2	5	0	
						ESITO FINALE (a maggioranza)	Adeguate				
1.2			ALTEZZA CUBATURA SUPERFICIE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO	
8	1.2.1.1	Tutti i luoghi di lavoro	Altezza netta inferiore ai 3 metri			Altezza adeguata			•		
9	1.2.1.2	Tutti i luoghi di lavoro	Cubatura inferiore ai 10 mq/lavoratore			Cubatura adeguata			•		
10	1.2.6.	Tutti i luoghi di lavoro	Spazio insufficiente allo svolgimento dell'attività min. 2 mq/lavoratore Verificare che vi sia agio di movimento						•		
						TOTALE	0	0	3	0	
						ESITO FINALE	Adeguate				
1.3.			PAVIMENTI MURI SOFFITTI FINESTRE MARCIAPIEDI E RAMPE DI CARICO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO	
11	1.3.2.	Tutti i luoghi di lavoro	Pavimentazione irregolare, scomessa, dissilvelli etc.			La pavimentazione risulta essere regolare			•		
12	1.3.2.	Tutti i luoghi di lavoro	Aperture non sigillate permanenti o temporanee (botole, terrapieni, ecc.) versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquide, il pavimento								
13	1.3.3	Tutti i luoghi di lavoro	Inadeguatezza o discontinuità dei materiali nei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquide, il pavimento						•		
14	1.3.5	Pareti trasparenti	Absenza di segnalazioni di sicurezza (fino a 1 m dal pavimento)								
15		Pareti trasparenti	Materiali non antiruggine								
16		Pareti trasparenti	In caso di materiali fragilipoli, assenza di pannelli di sicurezza								
17		Pareti trasparenti	Mancanza di separazione delle stese dagli ambienti di lavoro								
18	1.3.7	Finestre e Lucernai	Aperture, fissaggi e regolazioni difficoltose o non in sicurezza			Aperture, fissaggi e regolazioni difficoltose e/o in sicurezza			•		
19	1.3.8	Finestre e lucernai, disp di aerazione	Guardare ubicazione di finestre e lucernai che non consentano un' avvicinamento e un'operatività in sicurezza per pulizia e manutenzione						•		
20	1.3.9	Manutenzioni su tetti e coperture	Mancanza di attrezzature, dispositivi idonei che permettano di eseguire il lavoro in sicurezza						•		
21	1.3.10	Scale e marciapiedi Mobili	Mancanza di dispositivi di sicurezza								
22	1.3.11	Baricchine e rampe di carico	Larghezza del lato di carico inadeguato								
23	1.3.11	Baricchine e rampe di carico	Le baricchine di carico devono disporre di almeno una ruota. Cava è assolutamente inaccettabile. Le baricchine di carico che superano i 200 kg di								
24	1.3.13	Baricchine e rampe di carico	Mancanza di parapetti								

											TOTALE	0	0	0	5	0
											ESITO FINALE				Adeguato	
	1.4		VIE DI CIRCOLAZIONE PAVIMENTI e PASSAGGI													
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO						
25	1.4.1	Vie di circolazione	Mancanza di separazione tra traffico veicolare e pedoni													
26	1.4.2	Vie di circolazione	Mancanza della distanza di sicurezza sufficiente													
27	1.4.4	Vie di circolazione	Vie di circolazione a ridosso di passaggi ai raso quali porte, portoni, corridoi e scale													
28	1.4.5	Vie di circolazione	Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere:													
29	1.4.6	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di segregazioni o dispositivi di accesso alle zone di pericolo													
30	1.4.8	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di segnaletica chiara e visibile													
31	1.4.9	Tutti i luoghi di lavoro	Buche o sporgenze													
32	1.4.10	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di materiali ingombranti, ostacoli, depositi inappropriati, altro													
33	1.4.11	Tutti i luoghi di lavoro	Distanza per escludere i raggi roentgen non si possono completamente allungare nelle zone di transito sotto il filo conduttore che costituiscono un pericolo per i													
34	1.4.14	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di barriere o equivalenti anti-infortunio													
											TOTALE	0	3	3	0	
											ESITO FINALE				Adeguato	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

163		Tutti i luoghi di lavoro	Portata elettrica non rispettata							
164		Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di apparecchiature, componenti e/o cavi elettrici deteriorate						•	
165		Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di apparecchiature non autorizzate (stufette, bollitori, etc.)					•		
166		Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di apparecchiature sotto tensione anche se non utilizzate						•	
167		Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di apparecchi o componenti con parti in tensione scoperte						•	
			TOTALE				0	3	5	0
			ESITO FINALE				Adeguito			

Rischio Esterno						
N.	Fonti	AMBITO	CLASSIFICAZIONE	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE
168	OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003	Rischio Terremoto	Zona 1 - E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 0 = Rischio molto basso			2
169	Associazione Nazionale	Rischio Idrogeologico	1 = Rischio basso. Verificare la tipologia dell'attività e fare una valutazione.			1
170	Inventario nazionale degli stabilimenti	Rischio da vicinanza ad impianto a rischio di	http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti			Inserire nel piano di emergenza un eventuale procedura dedicata
171		Rischi connessi a viabilità	Valutare la presenza di percorsi pedonali e/o la viabilità per accedere/raggiungere la sede			
172		Rischi connessi a fenomeni di violenza	Valutare attraverso intervista se sono ci sono state forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni tali da mettere a repentaglio.			Non ci sono state forme di aggressioni

Requisiti di idoneità dell'ambiente di lavoro

		AMMINISTRAZIONE		CODICE		DENOMINAZIONE																	
		UNITA' PRODUTTIVA		56csggo		E.R. 5.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) di Palermo																	
		EDIFICIO/UNITA' OPERATIVA		56csggo/03_005		Residenza Università 55 Nunziata - Portierato																	
		AREA OMOGENEA		2		Portierato																	
		1.1.		STABILITA' e SOLIDITA'		Tratto da Allegato IV, D.Lgs. 81/08																	
		1.1.1		Comma		AMBITO		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO		A		N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
		1		1.1.1		Tutti i luoghi di lavoro		Conformità delle strutture ai requisiti di stabilità e solidità in base all'utilizzo/impegno (es. officina)						L'edificio soddisfa i requisiti di stabilità statica (collaudi statici) e di agibilità previsti dalle normative vigenti.		NON ADEGUATO		MIGLIORABILE		ADEGUATO		AMPIAMENTE SODDISFATTO	
		2		1.1.2		Tutti i luoghi di lavoro		Struttura non accessibile (in termini di stabilità e solidità) per effettuare manutenzioni						La struttura è completamente e facilmente accessibile per lo svolgimento delle attività di manutenzione.									
		3		1.1.3		Depositi		Mancanza manutenzione ordinaria (pericolosità acqua)															
		4		1.1.4		Depositi		Distribuzione irrazionale, pile di materiali eccessive etc...						Il locale è periodicamente soggetto a deposito eccessivo di materiale cartaceo talvolta stoccato in maniera disordinata.									
		5		1.1.5		Posti di lavoro elevati di edifici, impianti e		Accesso ai luoghi di lavoro in altezza destinati a manutenzioni senza mezzi appropriati o privi di protezioni o dispositivi di sicurezza						Il locale è sottoposto a regolare pulizia									
		6		1.1.6		Tutti i luoghi di lavoro		Presenza di polvere. Infiltrazioni o ristagni d'acqua. Infestazioni (ratti, insetti, etc.)						Nel locale è predisposta regolare pulizia in modo da evitare la presenza di rifiuti, sostanze insalubri e odori molesti									
		7		1.1.7		Tutti i luoghi di lavoro		Presenza di rifiuti o sostanze insalubri. Odori molesti						TOTALE		0		0		6		0	
														ESITO FINALE (a maggioranza)								Adeguito	
				1.2		ALTEZZA CUBATURA SUPERFICIE																	
				Comma		AMBITO		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO		A		N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE		NON ADEGUATO		MIGLIORABILE		ADEGUATO		AMPIAMENTE SODDISFATTO	
		8		1.2.1.1		Tutti i luoghi di lavoro		Altezza netta inferiore ai 3 metri						Altezza adeguata									
		9		1.2.1.2		Tutti i luoghi di lavoro		Cubatura inferiore ai 10 mc/lavoratore						Cubatura adeguata									
		10		1.2.6.		Tutti i luoghi di lavoro		Spazio insufficiente allo svolgimento dell'attività min. 2 mq/lavoratore															
								Verificare che vi sia spazio di movimento						TOTALE		0		0		3		0	
														ESITO FINALE								Adeguito	
				1.3.		PAVIMENTI MURI SOFFITTI FINESTRE MARCIAPIEDI E RAMPE DI CARICO																	
				Comma		AMBITO		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO		A		N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE		NON ADEGUATO		MIGLIORABILE		ADEGUATO		AMPIAMENTE SODDISFATTO	
		11		1.3.2.		Tutti i luoghi di lavoro		Pavimentazione irregolare, sconnessa, dislivelli etc.						La pavimentazione risulta essere regolare									
		12		1.3.2		Tutti i luoghi di lavoro		Apertura non adeguata, permeabilità, impermeabilità, scivolo, scivoli etc.)															
		13		1.3.3		Tutti i luoghi di lavoro		Inadeguatezza o discontinuità dei materiali nei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento															
		14		1.3.6		Avanti il luogo di lavoro		Mancanza di segnalazione di sicurezza fissa o non sul pavimento															
		15				Avanti il luogo di lavoro		Mancanza luci di segnalazione															
		16				Avanti il luogo di lavoro		In caso di marcia sul fondo, presenza di pedale di sicurezza															
		17				Avanti il luogo di lavoro		Mancanza segnalazione delle stesse degli ambienti di lavoro															
		18		1.3.7		Finestre e Lucernai		Aperture, fissaggi e regolazioni difficoltose o non in sicurezza															
		19		1.3.8		Finestre lucernai, disp. di aerazione		Guardare ubicazione di finestre e lucernari che non consentano un'adeguata ventilazione															
		20		1.3.9		Manutenzioni su tetti e coperture		Mancanza di attrezzature, dispositivi idonei che permettano di eseguire il lavoro in sicurezza															
		21		1.3.10		Scale e manufatti mobili		Mancanza di dispositivi di sicurezza															
		22		1.3.11		Barcollini e ponti di lavoro		Adeguata sicurezza di lavoro in adeguato															
		23		1.3.12		Barcollini e ponti di lavoro		La struttura, di carico, devono disporre di almeno un'anchora. Deve essere adeguatamente ancorata, la struttura di carico deve essere ancorata ai punti di ancoramento															
		24		1.3.13		Barcollini e ponti di lavoro		Mancanza di parapetti						TOTALE		0		0		5		0	
														ESITO FINALE								Adeguito	
				1.4		VIE DI CIRCOLAZIONE PAVIMENTI e PASSAGGI																	
		N.		Comma		AMBITO		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO		A		N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE		NON ADEGUATO		MIGLIORABILE		ADEGUATO		AMPIAMENTE SODDISFATTO	

[illegible]

[illegible]

N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITÀ AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO		
97	4.1.1	Infrastrutturamento	Stoccaggio ordinato dei rifiuti nei recipienti non idonei			All'interno della Residenza Universitaria non vanno prodotte le stoccaggi a grani ed ai.						
98	4.1.1.1	Stoccaggio	Mancanza di una categorizzazione. Nei locali di lavoro e di deposito, se si trovano determinati particolari e varie classi, esseri e									
99	4.1.1.2	Dispositivi di controllo	Mancanza di dispositivi di estinguimento appropriato (manutenzione dei seguenti controlli: idraulici, elettrici e di lavoro e di deposito, quando i									
100	4.1.1.3	Trasporto	Mancanza di mezzi apposti per il trasporto di agenti nocivi									
101	2.1.9.	Stoccaggio	Luogo di stoccaggio non adeguato. Smaltimento rifiuti non effettuato			Cercare di mantenere ordine e puliti le aree ubicate a deposito		•				
						TOTALE	0	1	0	0		
						ESITO FINALE		Migliorabile				
	4	MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE										
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITÀ AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO		
102	4.1.1	Divieto di fumare	Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno degli ambienti di lavoro			Fare in modo che venga rispettato il divieto di fumo da parte di tutti.			•			
103	4.1.2	Utilizzi particolari	Uso di apparecchi a fiamma libera e manipolazione materiali incandescenti, in assenza di idonee misure di sicurezza.						•			
104	4.1.3	Dispositivi antincendio	Mancanza di estintori o altri dispositivi antincendio. Mancanza di verifica semestrale di estintori o altri dispositivi antincendio			Predisporre regolare manutenzione/verifica dei dispositivi antincendio	•					
						TOTALE	1	0	2	0		
						ESITO FINALE		Adeguato				
		ARCHIVI - RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO										
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITÀ AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO		
105		Disp. di Sicurezza	Mancanza di ancoraggi della scaffalatura						•			
106	1.1.3	Maschine	Mancanza di indicazione specifica relative alla segnalazione della perdita di energia.									
107	1.1.4	Comportamento	Mancanza di stabilità del materiale impiantato, pile eccessive, carico non distribuito									
108		Disp. di Sicurezza	Mancanza di idonei appi						•			
						TOTALE	0	0	2	0		
						ESITO FINALE		Adeguato				

Tratto da Ministero dell'Interno, Dip. VV.FF., Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro										
BARRIERE ARCHITETTONICHE						VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
109	A.5.	Dispositivi di sicurezza	Mancanza di un sistema di segnalazione ottico di pericolo ad integrazione di quello sonoro in caso di emergenza (D.M. 30/3/98 All. IV D.Lgs. 49/96 All. VI).			Presente ed adeguato il sistema di segnalazione ottico			•	
110	A.5.	Dispositivi di sicurezza	Mancanza della protezione dell'apertura d'ingresso di un'impedimento a discesa, ad esempio una scala, con l'uso di un sistema di segnalazione ottica.							
111	A.5.	Percorsi	Mancanza di percorsi guida e mappe tattili che includa, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di sicurezza. Il percorso tattile deve includere l'ambiente di lavoro (rimuovere o riposizionare arredi).			Predisporre adeguati percorsi guida e mappe tattili.	•			
112	C.1.11.	Percorsi	Indoneità dell'ambiente di lavoro (rimuovere o riposizionare arredi).						•	
113	C.1.12.	Pavimentazioni	Mancanza di complanarità tra la pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti le porte.						•	
114	C.1.13.	Pavimentazioni	Posibili condizioni di scivolosità						•	
115	C.1.14.	Tutte le Porte	Altezza della maniglia non a norma (non compresa tra 85 e 95 cm)						•	
116	C.1.15.	Tutte le Porte	Maniglie inadeguate (non arrotondate, del tipo a leva o a pignoni a chiuso).			Le Maniglie risultano essere adeguate			•	
117	C.1.16.	Tutte le Porte	Molla di ritenuta troppo "dura", da registrare						•	
118	C.3.2.	Vie di fuga	Mancanza di complanarità						•	
119	C.3.2.	Vie di fuga	Saliti di quota, dislivelli						•	
120	C.3.6.	Vie di fuga	Larghezza di scale e percorsi destinati all'esodo inadeguata (inf.100 cm)						•	
121	C.3.7.	Vie di fuga	Inversioni di marcia difficoltose – movimento in spazio stretto						•	
122	C.3.9.	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di ostacoli non eliminabili e rilevabili con difficoltà dai non vedenti						•	
123	C.3.9.	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di ostacoli non eliminabili ma rilevabili con relativo agio dai non vedenti						•	
124	C.5.1.	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di luogo calmo compartimentato						•	
125	D.4.	Tutti i luoghi di lavoro	Fondo o pavimentazione inidonea e difficoltosa al moto (ghiaia, terreno erboso, porfido etc.)			In tutti i luoghi di lavoro la pavimentazione è idonea			•	
126	D.4.	Tutti i luoghi di lavoro	Fondo o pavimentazione dissestato (es. cantiere)			TOTALE	1	0	16	0
						ESITO FINALE			Adeguate	
Tratto da Norma Tecnica UNI EN 81-80:2004										
ASCENSORI										
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
127	5.2.	Ascensori	Presenza ascensori							
128	5.2.1.	Cabine	Calata in pendenza (lim. minimo di 5,2 m di profondità e 2,3 m di larghezza)							
129	5.2.1.	Porte	Luci a vista inferiori della porta inferiore a 75 cm.							
130	5.2.1.	Percorsi	Piattaforma minima di distribuzione inidonea e difficoltosa al moto (ghiaia, terreno erboso, porfido etc.)							
131	5.2.4.	Dapp. Sicurezza	Mancanza di scaldino per conferma preavvisazione							
132	5.2.4.	Dapp. Sicurezza	Sirena vocale non presente							
133	5.2.4.	Dapp. Sicurezza	Luci di emergenza mancanti (5.2.5.)							
134	5.2.4.	Dapp. Sicurezza	Segnalazione di emergenza mancante (anche 5.2.4.5.)							
135	5.2.4.	Dapp. Sicurezza	Mancanza della segnalazione di allarme involto							
136	5.2.4.	Dapp. Sicurezza	Mancanza della segnalazione di allarme ricevuto							
137	5.2.4.	Dapp. Sicurezza	Mancanza del pulsante di allarme							
138	5.2.4.	Dapp. Sicurezza	Mancanza di pulsante aprioria							
139	5.2.4.	Percorsi	Dislivello superiore a 5 cm							
140	5.3.	Strutture	Elementi costruttivi con caratteristiche di cedevolezza, adatti, esposti, impatti che potrebbero causare l'innescamento in caso di rotture accidentali etc.							
141	5.7.5.	Dapp. Sicurezza	Mancanza di illuminazione antistampo la porta di piano							
142	5.7.6.	Cabine	Mancanza di fissaggio della sicurezza							

[illegible]

[illegible]

Requisiti di idoneità dell'ambiente di lavoro														
			CODICE		DENOMINAZIONE									
AMMINISTRAZIONE			560390		E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) di Palermo									
UNITA' PRODUTTIVA					Residenza Universitaria S5 Nunziata - Deposito/Magazzino									
EDIFICIO/UNITA' OPERATIVA			560390/01_005		Residenza Universitaria S5 Nunziata									
AREA OMOGENEA			3		Deposito/Magazzino									
			Tratto da Allegato IV, D.Lgs. 81/08											
1.1. STABILITA' e SOLIDITA'														
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO			A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
1	1.1.1	Tutti i luoghi di lavoro	Conformità delle strutture ai requisiti di stabilità e solidità in base all'utilizzo/impegno (es. griglia)					L'edificio soddisfa i requisiti di stabilità strutturale (collaudi statici) e di agibilità previsti dalle normative vigenti.					•	
2	1.1.2	Tutti i luoghi di lavoro	Struttura non accessibile (in termini di stabilità e solidità) per effettuare manutenzioni					La struttura è completamente e facilmente accessibile per lo svolgimento delle attività di manutenzione.					•	
3	1.1.3	Depositi	Mancanza indicazione carico max (portata) dei solai									•		
4	1.1.4	Depositi	Distribuzione irrazionale, pile di materiali eccessive etc...					Il locale è periodicamente soggetto a deposito eccessivo di materiale cartaceo talvolta stoccato in maniera disordinata.					•	
5	1.1.5	Posti di lavoro elevati di edifici/impianti e	Accesso ai luoghi di lavoro in altezza destinati a manutenzioni senza mezzi appropriati o privi di protezioni o dispositivi di sicurezza.										•	
6	1.1.6	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di polvere, infiltrazioni o ristagni d'acqua, infestazioni (ratti, insetti, ecc.)					Il locale è sottoposto a regolare pulizia				•		
7	1.1.7	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di rifiuti o sostanze insalubri. Odori molesti					Nel locale è predisposta regolare pulizia in modo da evitare la presenza di rifiuti, sostanze insalubri e odori molesti				•		
			TOTALE								0	3	4	0
			ESITO FINALE (a maggioranza)								Adeguate			
1.2		ALTEZZA CUBATURA SUPERFICIE												
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO			A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
8	1.2.1.1	Tutti i luoghi di lavoro	Altezza netta inferiore ai 3 metri					Altezza adeguata					•	
9	1.2.1.2	Tutti i luoghi di lavoro	Cubatura inferiore ai 10 mc/lavoratore					Cubatura adeguata					•	
10	1.2.6.	Tutti i luoghi di lavoro	Spazio insufficiente allo svolgimento dell'attività min. 2 mq/lavoratore. Verificare che vi sia agio di movimento										•	
			TOTALE								0	0	3	0
			ESITO FINALE								Adeguate			
1.3.		PAVIMENTI MURI SOFFITTI FINESTRE MARCIAPIEDI E RAMPE DI CARICO												
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO			A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
11	1.3.2.	Tutti i luoghi di lavoro	Pavimentazione irregolare, sconnessa, dislivelli etc.					La pavimentazione risulta essere regolare					•	
12	1.3.2.1	Tutti i luoghi di lavoro	Assenza di segnalazioni di sicurezza											
13	1.3.3	Tutti i luoghi di lavoro	Inadeguatezza o discontinuità dei materiali nei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento										•	
14	1.3.6	Pareti trasparenti	Assenza di segnalazioni di sicurezza fino a 1 m dal pavimento									•		
15		Pareti trasparenti	Materiali non antiriflesso											
16		Pareti trasparenti	In caso di materiale frangibile, assenza di pellicole di sicurezza											
17		Pareti trasparenti	Mancanza di separazione dalle stesse dagli ambienti di lavoro											
18	1.3.7	Finestre e lucernai	Assenza di segnalazioni di sicurezza											
19	1.3.8	Finestre lucernai, disp. di aerazione	Guardare ubicazione di finestre e lucernari che non consentano un' avvicinamento e un'operatività in sicurezza per pulizia e manutenzione										•	
20	1.3.9	Manutenzioni su tetti e coperture	Mancanza di attrezzature, dispositivi idonei che permettano di eseguire il lavoro in sicurezza										•	
21	1.3.10	Scale e non coperti/Mobili	Mancanza di dispositivi di sicurezza											
22	1.3.11	Balaustrate e rampe di carico	Larghezza luci di carico inadeguata											
23	1.3.12	Balaustrate e rampe di carico	Le balaustrate di carico devono essere di almeno univolta. Dove è necessariamente accessibile, la balaustra di carico deve superare i 1,10 m di											
24	1.3.13	Balaustrate e rampe di carico	Mancanza di parapetti									1	4	0
			TOTALE								0			0

						ESITO FINALE	Adeguate				
	1.4		VIE DI CIRCOLAZIONE PAVIMENTI e PASSAGGI								
N.	Comma		AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE				AMPIAMENTE SODDISFATTO
25	1.4.1		Vie di circolazione	Mancanza di separazione tra traffico veicolare e pedoni							
26	1.4.3		Vie di circolazione	Mancanza della distanza di sicurezza sufficiente							
27	1.4.4		Vie di circolazione	Vie di circolazione a ridosso di passaggi a raso quali porte, portoni, corridoi e scale						•	
28	1.4.5		Vie di circolazione	Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere						•	
29	1.4.6		Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di segregazioni o dispositivi di accesso alle zone di pericolo						•	
30	1.4.8		Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di segnaletica chiara e visibile					•		
31	1.4.9		Tutti i luoghi di lavoro	Buche o sporgenze						•	
32	1.4.10		Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di materiali ingombranti, ostacoli, depositi inappropriati, altro					•		
33	1.4.11		Tutti i luoghi di lavoro	Davanti per esistenti ragioni tecniche non è possibile completamente eliminare dalla zona di lavoro i materiali e i mezzi di lavoro che costituiscono un pericolo per i							
34	1.4.14		Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di barriere o segnaletica anti-inneschiamento							
							TOTALE	0	2	4	0
							ESITO FINALE	Adeguate			

1.5		VIE e USCITE DI EMERGENZA					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
35	1.5.2	Vie e Uscite di emergenza	Vie o uscite di emergenza ostracolate, bloccate, chiuse a chiave, altro...			Avere cura che le uscite di emergenza, ed in particolare le porte REI, non siano ostruite da materiale che ne impedisca la chiusura/apertura.		•		
36	1.5.4	Vie e Uscite di emergenza	Numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza non adeguate ai luoghi di lavoro.						•	
37	1.5.5	Vie e Uscite di emergenza	Dimensioni non idonee: altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente.						•	
38	1.5.6	Vie e Uscite di emergenza	Agenzia della salute di emergenza in controsoffitto							
39	1.5.7	Vie e Uscite di emergenza	Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, <i>se non in casi specificamente previsti dal regolamento di sicurezza</i> .						•	
40	1.5.8	Vie e Uscite di emergenza	Porte con visuale verso spazi a rischio: <i>quando si aprono, esse vanno, se non sono già chiuse, chiuse immediatamente</i> .							
41	1.5.10	Vie e Uscite di emergenza	Segnaletica inadeguata, non conforme, non durevole					•		
42	1.5.11	Vie e Uscite di emergenza	Mancanza di illuminazione di sicurezza					•		
43	1.5.14.1	Rischio di caduta	Assenza di illuminazione di sicurezza retta o inefficace							
44	1.5.14.2	Rischio di caduta	Assenza di illuminazione di sicurezza retta o inefficace							
						TOTALE	0	3	3	0
						ESITO FINALE		Adeguate		
1.6		PORTE e PORTONI						VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
45	1.6.1	Tutti i luoghi di lavoro	Porte inadeguate, insufficienti, non agevoli.			Tutti i luoghi di lavoro presentano porte adeguate e agevoli			•	
46	1.6.2	Locali tecnici						•		
47	1.6.3 a.	Tutti i luoghi di lavoro	9) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente vi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;						•	
48	1.6.3 b.	Tutti i luoghi di lavoro	10) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente vi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;							
49	1.6.3 c.	Tutti i luoghi di lavoro	11) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente vi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;							
50	1.6.3 d.	Tutti i luoghi di lavoro	12) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente vi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;							
51	1.6.7	Depositi, magazzini	Nel locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse.						•	
52	1.6.9	Porte apribili nei due versi	Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.						•	
53	1.6.10	Porte trasportanti	Le porte trasportanti devono essere appoggiate con supporti indicandone l'altezza d'appoggio.							
54	1.6.11	Porte trasportanti	Le porte trasportanti devono essere appoggiate con supporti indicandone l'altezza d'appoggio.							
55	1.6.12	Depositi di sicurezza	Le porte dei depositi di sicurezza devono essere appoggiate con supporti indicandone l'altezza d'appoggio.							
56	1.6.13	Depositi di sicurezza	Le porte dei depositi di sicurezza devono essere appoggiate con supporti indicandone l'altezza d'appoggio.							
57	1.6.14	Dispositivi di sicurezza	Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza.						•	
58	1.6.15	Segnaletica	Segnaletica non durevole					•		
59	1.6.15	Segnaletica	Segnaletica non durevole					•		
						TOTALE	0	3	5	0
						ESITO FINALE		Adeguate		
1.7		SCALE						VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
60	1.7.1.1	Gradini	Alzata del gradino faticosa, pedata corta e pericolosa, materiali non adeguati			L'alzata del gradino risulta essere adeguata			•	
61	1.7.1.1	Larghezza	Larghezza della scala non adeguata			La larghezza della scala risulta essere adeguata			•	
62	1.7.1.2	Difese sul vuoto	Assenza di difese sul vuoto						•	
63	1.7.1.3	Scale a piombo	Assenza di difese sul vuoto							

[illegible]

1.9		MICROCLIMA					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
72	1.9.1.1	Luoghi chiusi	Assenza di aerazione naturale ed artificiale rispetto a luoghi di lavoro chiusi				Nel luoghi di lavoro si ha un'adeguata aerazione		•		
73	1.9.1.2	Aerazione	Impianto di aerazione/condizionamento in avaria, rumoroso, deteriorato, etc.				L'impianto di aerazione presente è in condizioni accettabili			•	
74	1.9.1.3	Aerazione	Impianti generanti correnti d'aria artificiali fastidiose							•	
75	1.9.1.4	Igiene	Mancanza di controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti microclimatici				Si effettua regolare manutenzione, pulizia degli impianti microclimatici			•	
76	1.9.1.5	Igiene	Presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria				Vista la regolare manutenzione degli impianti microclimatici non si riscontra la presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato			•	
77	1.9.2.1	Temperatura	Temperatura di lavoro non idonea. Essa deve essere adeguata all'organismo umano e deve tener conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti al				Nel luoghi di lavoro si cerca di mantenere una temperatura ideale che viene generalmente indicata tra i 19° e i 23° gradi centigradi	•			
78	1.9.2.2,	Temperatura	Nel giudizio sulla temperatura adeguata si deve tener conto della influenza che possono esercitare grado di umidità ed il movimento dell'aria.						•		
79	1.9.2.3	Temperatura	La temperatura dei locali di riposo, per i lavoratori di emergenza, dei servizi igienici, della mensa e della sala di attesa deve essere adeguata alla								
80	1.9.2.4	Temperatura	Soleggiamento eccessivo							•	
81	1.9.2.5	Temperatura	Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate							•	
82	1.9.3.1	Umidità	Umidità eccessiva				Provvedere al ripristino delle condizioni igieniche dei locali			•	
							TOTALE	1	2	7	0
							ESITO FINALE		Adeguato		
1.10		ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO									
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
83	1.10.1	Tutti i luoghi di lavoro	Assenza, nei luoghi di lavoro, di luce artificiale o scarsa luminosità				In tutti i luoghi di lavoro, si è in presenza di adeguata luminosità			•	
84	1.10.2	Luoghi di lavoro e vie di circolazione	L'installazione dei corpi illuminanti rappresenta rischio di infortunio per i lavoratori							•	
85	1.10.3	Luoghi di lavoro particolari	Assenza di illuminazione in luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di questo.						•		
86	1.10.4	Tutti i luoghi di lavoro	Corpi illuminanti questi, deteriorati, partimancanti.						•		
87	1.10.5.	Tutti i luoghi di lavoro	Scarsa pulizia delle superfici vetrate, dei corpi illuminanti				Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.			•	
88	1.10.6.	Tutti i luoghi di lavoro	La illuminazione deve essere sufficiente, uniforme, adeguata, non deve creare fastidio, non deve creare abbagliamento, non deve creare ombre eccessive.								
89	1.10.7.1.	Tutti i luoghi di lavoro	Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.							•	
90	1.10.7.2.	Tutti i luoghi di lavoro	Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro							•	
91	1.10.7.3.	Tutti i luoghi di lavoro	Quando questi presunti posti, non assicurano un buon livello di illuminazione, essi devono essere sostituiti da altri idonei e adeguati.								
92	1.10.7.4.	Tutti i luoghi di lavoro	L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento							•	
93	1.10.8.	Tutti i luoghi di lavoro	Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da							•	
							TOTALE	0	2	7	0
							ESITO FINALE		Adeguato		
1.11		LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE									
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
94	1.11.4.	Giorno	Mancanza di luoghi di riposo sufficientemente accoglienti e idonei come a muoversi e riposare								
							TOTALE	0	0	0	0
							ESITO FINALE				
1.13		SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI									
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
95	1.13.1.1	Giorno	Mancanza, presenza dei, posti di lavoro, di impianti idonei, a muoversi e riposare				Per i lavoratori presenti nella fabbrica sono stati, per necessità, adeguati con dotazioni				
96	1.13.4.1	Igiene	Pulizia e manutenzione insufficiente delle installazioni e degli arredi destinati ai servizi di igiene e di benessere				I servizi igienico assistenziali risultano essere adeguatamente puliti e viene predisposta regolare manutenzione.			•	

[illegible]

Tratto da Ministero dell'Interno, Dip. VV.FF., Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro																
BARRIERE ARCHITETTONICHE																
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITÀ AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPLIAMENTE SODDISFATTO				
109	A.5.	Dispositivi di sicurezza	Mancanza di un sistema di segnalazione ottico di pericolo ad integrazione di quello sonoro in caso di emergenza (D.M. 10/2/68 All. IV D.Lgs. 43/66 All. VI)			Presente ed adeguato il sistema di segnalazione ottico					•					
110	A.5.	Dispositivi di sicurezza	Mancanza di percorsi guida e mappe tattili che includa, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di sicurezza. Il percorso tattile deve indicare l'ambiente di lavoro (rimuovere o riposizionare arredi, ricollocare porte, invertire il senso di esodo)			Predisporre adeguati percorsi guida e mappe tattili.			•							
111	A.5.	Percorsi	Mancanza di complanarità tra la pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti le porte								•					
112	C.1.11.	Percorsi	Possibili condizioni di scivolosità								•					
113	C.1.12.	Pavimentazioni	Altezza della maniglia non a norma (non compresa tra 85 e 95 cm)			Le Maniglie risultano essere adeguate					•					
114	C.1.13.	Pavimentazioni	Maniglie inadeguate (non arrotondate, del tipo a leva o apribili a pugno chiuso)								•					
115	C.1.14.	Tutte le Porte	Molla di ritenuta troppo "dura", da registrare								•					
116	C.1.15.	Tutte le Porte	Mancanza di complanarità								•					
117	C.1.16.	Tutte le Porte	Salti di quota, dislivelli								•					
118	C.3.2.	Vie di fuga	Larghezza di scale e percorsi destinati all'esodo inadeguata (inf.100 cm)								•					
119	C.3.2.	Vie di fuga	Inversioni di marcia difficoltose – movimento in spazio stretto								•					
120	C.3.6.	Vie di fuga	Presenza di ostacoli non eliminabili e rilevabili con difficoltà dai non vedenti						•							
121	C.3.7.	Vie di fuga	Presenza di ostacoli non eliminabili ma rilevabili con relativo agio dai non vedenti						•							
122	C.3.9.	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di luogo calmo compartimentato								•					
123	C.3.9.	Tutti i luoghi di lavoro	Fondo o pavimentazione inidonea e difficoltosa al moto (ghiaia, terreno erboso, porfido etc.)			In tutti i luoghi di lavoro la pavimentazione è idonea					•					
124	C.5.1.	Tutti i luoghi di lavoro	Fondo o pavimentazione dissestato (es. cantiere)								•					
125	D.4.	Tutti i luoghi di lavoro				TOTALE			1	2	14	0				
126	D.4.	Tutti i luoghi di lavoro				ESITO FINALE			Adeguato							
Tratto da Norma Tecnica UNI EN 81-80:2004																
ASCENSORI																
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITÀ AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPLIAMENTE SODDISFATTO				
127	5.2.	Ascensori	Presenza ascensori													
128	5.2.1.	Cabine	Cabina tra due porte (dim. minime di 1,20 m di profondità x 0,80 m di larghezza)													
129	5.2.1.	Porte	Luce retta minima sulla porta inferiore a 72 cm.													
130	5.2.1.	Percorsi	Piattaforma minima di distribuzione in adeguata (lo spazio antistante alla porta della cabina deve avere dim. minime di 100x100 cm.)													
131	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza di ricadute per conferma presentazione													
132	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Sirena vocale non presente													
133	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Luce di emergenza mancante (5.8.2.)													
134	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Segnalatore di sovraccarico mancante (anche 5.4.5.)													
135	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza della segnalazione di allarme inviato													
136	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza della segnalazione di allarme rilevato													
137	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza del pulsante di allarme													
138	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza di pulsante apriporta													
139	5.2.2.	Percorsi	Dislivello superiore a 10m													

[illegible]

[illegible]

Rischio Esterno						
N.	Fonti	AMBITO	CLASSIFICAZIONE	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE
168	OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003. Associazione Nazionale	Rischio Terremoto	Zona 1 - E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 0 = Rischio molto basso			2
169		Rischio Idrogeologico	1 = Rischio basso.			1
170	inventario nazionale degli stabilimenti	Rischio da vicinanza ad impianto a rischio di	Verificare la tipologia dell'attività e fare una valutazione. http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti			Inserire nel piano di emergenza un eventuale procedura dedicata
171		Rischi connessi a viabilità	Valutare la presenza di percorsi pedonali e/o la viabilità per accedere/raggiungere la sede			
172		Rischi connessi a fenomeni di violenza	Valutare attraverso intervista se sono ci sono state forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni tali da mettere a repentaglio			Non ci sono state forme di aggressioni

											Adeguate			
	1.4	VIE DI CIRCOLAZIONE PAVIMENTI e PASSAGGI									VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPLIAMENTE SODDISFATTO				
25	1.4.1	Vie di circolazione	Mancanza di separazione tra traffico veicolare e pedoni											
26	1.4.3	Vie di circolazione	Mancanza della distanza di sicurezza sufficiente											
27	1.4.4	Vie di circolazione	Vie di circolazione a ridosso di passaggi a raso quali porte, portoni, corridoi e scale						•					
28	1.4.5	Vie di circolazione	Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere						•					
29	1.4.6	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di segregazioni o dispositivi di accesso alle zone di pericolo						•					
30	1.4.8	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di segnaletica chiara e visibile					•						
31	1.4.9	Tutti i luoghi di lavoro	Buche o sporgenze						•					
32	1.4.10	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di materiali ingombranti, ostacoli, depositi ingombranti, altro											
33	1.4.11	Tutti i luoghi di lavoro	Quando per esistenti ragioni tecniche non è possibile o completamente eliminare dalle zone di lavoro i suddetti fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i											
34	1.4.12	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di barriere o segnaletica anti-innesamento											
						TOTALE	0	1	4	0				
						ESITO FINALE	Adeguate							

VIE e USCITE DI EMERGENZA			A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO				NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
35	1.5.2	Vie e Uscite di emergenza			Avere cura che le uscite di emergenza, ed in particolare le porte REI, non siano ostruite da materiale che ne impedisca la chiusura/apertura.		•		
36	1.5.4	Vie e Uscite di emergenza						•	
37	1.5.5	Vie e Uscite di emergenza						•	
38	1.5.6	Vie e Uscite di emergenza							
39	1.5.7	Vie e Uscite di emergenza						•	
40	1.5.8	Vie e Uscite di emergenza							
41	1.5.10	Vie e Uscite di emergenza			La segnaletica risulta essere adeguata		•		
42	1.5.11	Vie e Uscite di emergenza					•		
43	1.5.14.1	Rischio di caduta							
44	1.5.14.2	Rischio di caduta							
					TOTALE	0	3	3	0
					ESITO FINALE		Migliorabile		
1.6		PORTE e PORTONI							
N.	Comma	AMBITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
45	1.6.1	Tutti i luoghi di lavoro			Tutti i luoghi di lavoro presentano porte adeguate e agevoli			•	
46	1.6.2	Locali tecnici							
47	1.6.3 a	Tutti i luoghi di lavoro							
48	1.6.3 b	Tutti i luoghi di lavoro							
49	1.6.3 c	Tutti i luoghi di lavoro							
50	1.6.3 d	Tutti i luoghi di lavoro							
51	1.6.7	Depositi, magazzini							
52	1.6.9	Porte apribili da due versi							
53	1.6.10	Porte trasparenti							
54	1.6.11	Porte trasparenti							
55	1.6.12	Dispositivi di sicurezza							
56	1.6.13	Dispositivi di sicurezza							
57	1.6.14	Dispositivi di sicurezza							
58	1.6.15	Segnaletica					•		
59	1.6.15	Segnaletica					•		
					TOTALE	0	2	1	0
					ESITO FINALE		Migliorabile		
1.7		SCALE							
N.	Comma	AMBITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
60	1.7.1.1	Gradini						•	
61	1.7.1.1	Larghezza						•	
62	1.7.1.2	Difese sul vuoto						•	
63	1.7.1.3	Scale a piombo							

[illegible]

1.9			MICROCLIMA					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
72	1.9.1.1	Luoghi chiusi	Assenza di aerazione naturale ed artificiale rispetto a luoghi di lavoro chiusi				Nel luoghi di lavoro si ha un'adeguata aerazione			•	
73	1.9.1.2	Aerazione	Impianto di aerazione/condizionamento in avaria, rumoroso, deteriorato, etc.				L'impianto di aerazione presente è in condizioni accettabili			•	
74	1.9.1.3	Aerazione	Impianti generanti correnti d'aria artificiali fastidiose							•	
75	1.9.1.4	Igiene	Mancanza di controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti microclimatici				Si effettua regolare manutenzione, pulizia degli impianti microclimatici			•	
76	1.9.1.5	Igiene	Presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria				Vista la regolare manutenzione degli impianti microclimatici non si riscontra la presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato			•	
77	1.9.2.1	Temperatura	Temperatura di lavoro non idonea. Essa deve essere adeguata all'organismo umano e deve tener conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti al				Nel luoghi di lavoro si cerca di mantenere una temperatura ideale che viene generalmente indicata tra i 19° e i 22° gradi centigradi.	•			
78	1.9.2.2	Temperatura	Nei giudizi sulla temperatura adeguata si deve tener conto della influenza che possono esercitare grado di umidità ed il movimento dell'aria.					•			
79	1.9.2.3	Temperatura	La temperatura dei locali di riposo, per ragioni di sicurezza, del servizio igienico, delle cucine e delle sale di prima soccorsi deve essere superiore alla temperatura dei locali di lavoro.								
80	1.9.2.4	Temperatura	Soleggiamento eccessivo							•	
81	1.9.2.5	Temperatura	Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate							•	
82	1.9.3.1	Umidità	Umidità eccessiva							•	
							TOTALE	0	2	8	0
							ESITO FINALE		Adeguato		
1.10		ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
83	1.10.1	Tutti i luoghi di lavoro	Assenza, nei luoghi di lavoro, di luce artificiale o scarsa luminosità				In tutti i luoghi di lavoro, si è in presenza di adeguata luminosità			•	
84	1.10.2	Luoghi di lavoro e vie di circolazione	L'installazione dei corpi illuminanti rappresenta rischio di infortunio per i lavoratori							•	
85	1.10.3	Luoghi di lavoro particolari	assenza di illuminazione in luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di questo.							•	
86	1.10.4	Tutti i luoghi di lavoro	Scarsa pulizia delle superfici vetrate, dei corpi illuminanti							•	
87	1.10.5	Tutti i luoghi di lavoro	Corpi illuminanti quasi deteriorati, parti pericolanti.				Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.			•	
88	1.10.6	Tutti i luoghi di lavoro	La temperatura dei locali di riposo, per ragioni di sicurezza, del servizio igienico, delle cucine e delle sale di prima soccorsi deve essere superiore alla temperatura dei locali di lavoro.								
89	1.10.7.1	Tutti i luoghi di lavoro	Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione ausiliaria da implementare in caso di necessità.							•	
90	1.10.7.2	Tutti i luoghi di lavoro	Detti mezzi devono essere tenuti in posti non al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro uso.							•	
91	1.10.7.3	Tutti i luoghi di lavoro	Assenza di illuminazione nei posti di lavoro in cui sono presenti macchine utensili, attrezzature, materiali, etc.								
92	1.10.7.4	Tutti i luoghi di lavoro	L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario al fine della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento							•	
93	1.10.8	Tutti i luoghi di lavoro	Ove sia stabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella ausiliaria deve essere fornita da							•	
							TOTALE	0	0	9	0
							ESITO FINALE		Adeguato		
1.11		LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
94	1.11.4	Igiene	Mancanza di luoghi di riposo facilmente accessibili a stomaco vuoto e a malincuore								
							TOTALE	0	0	0	0
							ESITO FINALE		Adeguato		
1.13		SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
95	1.13.1	Igiene	Mancanza di servizi igienici, di punti di lavoro, di spogliatoi, etc.				Per i lavoratori presenti nella struttura non esiste il servizio igienico.				
96	1.13.4.1	Igiene	Pulizia e manutenzione insufficiente delle installazioni e degli arredi destinati ai servizi di igiene e di benessere				I servizi igienico assistenziali risultano essere adeguatamente puliti e viene predisposta regolare manutenzione.			•	

[illegible]

[illegible]

Rischio Esterno									
N.	Fonti	AMBITO	CLASSIFICAZIONE	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			
168	OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003	Rischio Terremoto	Zona 1 - E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 0 = Rischio molto basso			2			
169	Associazione Nazionale	Rischio Idrogeologico	1 = Rischio basso. Verificare la tipologia dell'attività e fare una valutazione.			1			
170	Inventario nazionale degli stabilimenti	Rischio da vicinanza ad impianto a rischio di	http://www.minambiente.it/pagina/risposta-ai-rischi-ecologici-stabilimenti Valutare la presenza di percorsi pedonali e/o la viabilità per accedere/raggiungere la sede			Inserire nel piano di emergenza un eventuale procedura dedicata			
171		Rischi connessi a viabilità							
172		Rischi connessi a fenomeni di violenza	Valutare attraverso interviste se sono ci sono state forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni tali da mettere a repentaglio			Non ci sono state forme di aggressioni			

Requisiti di idoneità dell'ambiente di lavoro										
		CODICE		DENOMINAZIONE						
AMMINISTRAZIONE		560390		E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) di Palermo						
UNITA' PRODUTTIVA		560390/001_005		Residenza Universitaria SS. Nunziata - Spazi comuni utilizzati dagli studen						
EDIFICIO/UNITA' OPERATIVA		5		Residenza Universitaria SS. Nunziata						
AREA OMOGENEA				Spazi comuni utilizzati dagli studenti						
Tratto da Allegato IV, D. Lgs. 81/08										
1.1.	STABILITA' e SOLIDITA'	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO			A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			
N.	Comma	AMBITO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
1	1.1.1	Tutti i luoghi di lavoro			L'edificio soddisfa i requisiti di stabilità strutturale (collaudi statici) e di agibilità previsti dalle normative vigenti					
2	1.1.2	Tutti i luoghi di lavoro			La struttura è completamente e facilmente accessibile per lo svolgimento delle attività di manutenzione					
3	1.1.3	Depositi								
4	1.1.4	Depositi								
5	1.1.5	Posti di lavoro elevati di edifici, impianti e macchine								
6	1.1.6	Tutti i luoghi di lavoro			Il locale è sottoposto a regolare pulizia					
7	1.1.7	Tutti i luoghi di lavoro			Nel locale è predisposta regolare pulizia in modo da evitare la presenza di rifiuti, sostanze insalubri e odori molesti					
					TOTALE					
					ESITO FINALE (a maggioranza)					
N.	1.2	ALTEZZA CUBATURA SUPERFICIE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
N.	Comma	AMBITO			AMPIAMENTE SODDISFATTO					
8	1.2.1.1	Tutti i luoghi di lavoro			Altezza adeguata					
9	1.2.1.2	Tutti i luoghi di lavoro			Cubatura adeguata					
10	1.2.6.	Tutti i luoghi di lavoro								
					Verificare che vi sia agio di movimento					
					TOTALE					
					ESITO FINALE					
1.3.	PAVIMENTI MURI SOFFITTI FINESTRE MARCIAPIEDE E RAMPE DI CARICO									
N.	Comma	AMBITO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
11	1.3.2.	Tutti i luoghi di lavoro			La pavimentazione risulta essere regolare					
12	1.3.3.	Tutti i luoghi di lavoro								
13	1.3.3	Tutti i luoghi di lavoro								
14	1.3.6	Parti trasparenti								
15	1.3.6	Parti trasparenti								
16	1.3.6	Parti trasparenti								
17	1.3.6	Parti trasparenti								
18	1.3.7	Finestre e lucernai								
19	1.3.8	Finestre lucernai, disp. di aerazione								
20	1.3.9	Manutenzioni su tetti e coperture								
21	1.3.10	Scale e marciapiedi mobili								
22	1.3.10	Scale e rampe di carico								
23	1.3.12	Scale e campo di carico								
24	1.3.13	Scale e rampe di carico								
					TOTALE					
					ESITO FINALE					
1.4.	VIE DI CIRCOLAZIONE PAVIMENTI e PASSAGGI									
N.	Comma	AMBITO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
25	1.4.1	Vie di circolazione			ESITO DELLA VALUTAZIONE					
26	1.4.3	Vie di circolazione								
27	1.4.4	Vie di circolazione								
28	1.4.5	Vie di circolazione								

[illegible]

N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPLIAMENTE SODDISFATTO
64	1.7.2.1	Gradini	Adatta del gradino l'altrezza, pedata corti e a parti diseg, materiali non adeguati							
65	1.7.2.1	Langhera	Langhera e de i vati non adeguata							
66	1.7.2.1	Difesa sul vuoto	Assenza di difese sul vuoto							
67	1.7.2.3	Scale a gabbie	Assenza di adeguata altezza della gabbia di difesa							
68	1.7.2.4	Scale a gabbie	La parete della gabbia apposta al piano dei poli non deve distare da questi più di cm. 60.							
69	1.7.2.5	Scale a gabbie	I poli devono toccare almeno la continuazione della parete alla quale sono applicati e alla quale la scala è fissata							
70	1.7.2.6	Scale a gabbie	Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisce intacco all'esercizio o presenti ostacoli difficili costruttivi, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un certo numero di scale.							
71	1.7.2.1	Difesa sul vuoto	Per questo non conformi ai requisiti di norma							
72	1.7.2.3	Difesa sul vuoto	2. - Da considerarsi equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualunque protezione, quale muro, baluardo, ringhiera e simili, realizzazioni condizionate di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.							
73	1.7.3	Difesa sul vuoto	Assenza di difesa alla caduta sul vuoto su impalcature, passerelle, piani, rampa di accesso, balconi ed i posti di lavoro a di passaggio sopraelevati. Tutti gli elementi ancorati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalente.							
						TOTALE	0	0	0	0
						ESITO FINALE				
	1.8	POSTI DI LAVORO, PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI								
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPLIAMENTE SODDISFATTO
74	1.8.1	Tutti luoghi di lavoro	Assenza di difese oltre i due metri dai posti di lavoro e di passaggio contro la caduta. Investimento di materiali.							
75	1.8.2	Tutti luoghi di lavoro	Assenza di difese oltre i due metri dai posti di lavoro e di passaggio contro la caduta. Investimento di materiali non oltre i due metri.							
						TOTALE	0	0	0	0
						ESITO FINALE				

N.	1.9 Comma	MICROCLIMA		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
		AMBITO					NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
72	1.9.2.1	Luoghi chiusi		Assenza di aerazione naturale ed artificiale rispetto a luoghi di lavoro chiusi						
73	1.9.2.2	Aerazione		Impianto di aerazione/condizionamento in avaria, rumoroso, deteriorato, etc.						
74	1.9.2.3	Aerazione		Impianti generanti correnti d'aria artificiali fastidiose						
75	1.9.2.4	Igiene		Mancanza di controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti microclimatici						
76	1.9.2.5	Igiene		Presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata che devono essere eliminati rapidamente						
77	1.9.2.1	Temperatura		Temperatura di lavoro non idonea. Essa deve essere adeguata all'organismo umano e deve tener conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori						
78	1.9.2.2	Temperatura		Nel giudizio sulla temperatura adeguata si deve tener conto della influenza che possono esercitare grado di umidità ed il movimento dell'aria						
79	1.9.2.3	Temperatura		La temperatura deve essere adeguata per l'attività lavorativa, per l'abbigliamento, per l'attività fisica, per la presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata che devono essere eliminati rapidamente						
80	1.9.2.4	Temperatura		Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.						
81	1.9.2.5	Temperatura		Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.						
82	1.9.2.1	Umidità		Umidità eccessiva						
1.10		ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
83	1.10.1	Tutti i luoghi di lavoro		Assenza, nei luoghi di lavoro, di luce artificiale o scarsa luminosità						
84	1.10.2	Luoghi di lavoro e vie di circolazione		L'installazione dei corpi illuminanti rappresenta rischio di infortunio per i lavoratori						
85	1.10.3	Luoghi di lavoro particolari		assenza di illuminazione in luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di questo.						
86	1.10.4	Tutti i luoghi di lavoro		Scarsa pulizia delle superfici vetrate, dei corpi illuminanti						
87	1.10.5	Tutti i luoghi di lavoro		Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.						
88	1.10.6	Tutti i luoghi di lavoro		La luce artificiale deve essere adeguata per l'attività lavorativa, per l'abbigliamento, per l'attività fisica, per la presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata che devono essere eliminati rapidamente						
89	1.10.7.1	Tutti i luoghi di lavoro		Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione ausiliaria da impiegare in caso di necessità.						
90	1.10.7.2	Tutti i luoghi di lavoro		Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.						
91	1.10.7.3	Tutti i luoghi di lavoro		Quando siano previsti per i lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di sicurezza, devono essere adeguati, quando l'abbandono è imperativo ed immediato del governo delle macchine e degli apparecchi in movimento per la sicurezza delle persone o degli impianti, quando il lavoro viene depistato, occorre applicare o idromassaggi, l'illuminazione ausiliaria deve essere fornita con mezzo di sicurezza atti ad essere immediatamente in funzione in caso di necessità e garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detto mezzo non sono costituiti in modo da mettere automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere, e tali sorgenti di mano o la loro uscita all'aperto deve essere adeguata per l'attività lavorativa, per l'abbigliamento, per l'attività fisica, per la presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata che devono essere eliminati rapidamente						
92	1.10.7.4	Tutti i luoghi di lavoro		L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione ausiliaria.						
93	1.10.8	Tutti i luoghi di lavoro		Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella ausiliaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.						
1.11		LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO		ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
94	1.11.4	Igiene		Mancanza di luoghi di riposo e di refezione adeguati a tutto uso, come riposo e refezione						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Rischio Esterno									
N.	Fonti	AMBITO	CLASSIFICAZIONE	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			
168	OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003	Rischio Terremoto	Zona 3 - E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari Zona 4 - E' la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari http://www.protezionecivile.gov.it/docs/tif/classificazione_w 0 = Rischio molto basso 1 = Rischio basso 2 = Rischio medio 3 = Rischio elevato 4 = Rischio molto elevato http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/rischio_idm http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/rischio_idm			2			
169	Associazione Nazionale Bonifiche e del Consiglio Nazionale dei Geologi	Rischio Idrogeologico				1			
170	Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 334/99" del Ministero dell'Ambiente	Rischio da vicinanza ad impianto a rischio di incidente rilevante	Verificare la tipologia dell'attività e fare una valutazione. http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-o			Inserire nel piano di emergenza un eventuale procedura dedicata			
171		Rischi connessi a viabilità	Valutare la presenza di percorsi pedonali e/o la viabilità per accedere/raggiungere la sede						
172		Rischi connessi a fenomeni di violenza esterna, attentati terroristici, rischi da aggressione	Valutare attraverso intervista se sono ci sono state forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni tali da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il benessere dell'individuo.			Non ci sono state forme di aggressioni			

Requisiti di idoneità dell'ambiente di lavoro											
		CODICE		DENOMINAZIONE							
		AMMINISTRAZIONE		560390		E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) di Palermo					
		UNITA' PRODUTTIVA		560390/01_005		Re sidenza Universitaria SS Nunziata - Alloggi					
		EDIFICIO/UNITA' OPERATIVA		560390/01_005		Residenza Universitaria SS Nunziata					
		AREA OMOGENEA		6		Alloggi					
Tratto da Allegato IV, DLgs. 81/08											
1.1.	STABILITA' e SOLIDITA'							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO		A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	AMPIAMENTE SODDISFATTO
1	1.1.1	Tutti i luoghi di lavoro	Conformità delle strutture ai requisiti di stabilità e solidità in base all'utilizzo/impiego (es. griglie)				L'edificio soddisfa i requisiti di stabilità strutturale (collaudi statici) e di agibilità previsti dalle normative vigenti			•	
2	1.1.2	Tutti i luoghi di lavoro	Struttura non accessibile (in termini di stabilità e solidità) per effettuare manutenzioni				La struttura è completamente e facilmente accessibile per lo svolgimento delle attività e manutenzione			•	
3	1.1.3	Depositi	Mancanza indicazione delle vie pericoli dei colati								
4	1.1.4	Depositi	Distribuzione irrazionale, pile di materiali eccessive etc...							•	
5	1.1.5	Posti di lavoro elevati di edifici, impianti e macchine	Accesso ai luoghi di lavoro in altezza destinati a manutenzioni senza mezzi appropriati o privi di protezioni o dispositivi di sicurezza							•	
6	1.1.6	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di polvere. Infiltrazioni o ristagni d'acqua. Infestazioni (ratti, insetti, ecc.)				Il locale è sottoposto a regolare pulizia			•	
7	1.1.7	Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di rifiuti o sostanze insalubri. Odori molesti				Nel locale è predisposta regolare pulizia in modo da evitare la presenza di rifiuti, sostanze insalubri e odori molesti			•	
							TOTALE		0	2	4
							ESITO FINALE (a maggioranza)		Adeguato		
1.2	ALTEZZA CUBATURA SUPERFICIE							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO		A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	AMPIAMENTE SODDISFATTO
8	1.2.1.1	Tutti i luoghi di lavoro	Altezza netta inferiore ai 3 metri				Altezza adeguata			•	
9	1.2.1.2	Tutti i luoghi di lavoro	Cubatura inferiore ai 10 mc/lavoratore				Cubatura adeguata			•	
10	1.2.6.	Tutti i luoghi di lavoro	Spazio insufficiente allo svolgimento dell'attività min. 2 mq/lavoratore Verificare che vi sia area di movimento							•	
							TOTALE		0	0	3
							ESITO FINALE		Adeguato		
1.3.	PAVIMENTI MURI SOFFITTI FINESTRE MARCIAPIEDI E RAMPE DI CARICO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO		A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	AMPIAMENTE SODDISFATTO
11	1.3.2.	Tutti i luoghi di lavoro	Pavimentazione irregolare, sconnessa, dislivelli etc.				La pavimentazione risulta essere regolare			•	
12	1.3.3.	Tutti i luoghi di lavoro	Aperture non sigillate per nocenti e ussorgiane, lucerne, fondine, ecc.)								
13	1.3.3	Tutti i luoghi di lavoro	Inadeguatezza o discontinuità dei materiali nei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili e liquidi, il pavimento							•	
14	1.3.5	Pareti trasparenti	Assenza di segnalazione di sicurezza finora a rischio pavimento								
15		Pareti trasparenti	Assenza di non infrangibile								
16		Pareti trasparenti	In caso di rottura dei vetri, assenza di pannello di sicurezza								
17		Pareti trasparenti	Assenza di separazione dello spazio dagli ambienti di lavoro								
18	1.3.7	Finestre e lucernai	Aperture, fissaggi e regolazioni difficoltose o non in sicurezza								
19	1.3.8	Finestre lucernai, disp. di aerazione	Guardare ubicazione di finestre e lucernari che non consentano un' avvicinamento e un'operatività in sicurezza per pulizia e manutenzioni.							•	
20	1.3.9	Manutenzioni su tetti e coperture	Mancanza di attrezzature, dispositivi idonei che permettano di eseguire il lavoro in sicurezza							•	
21	1.3.10	Scala e marciapiedi interni	Mancanza di dispositivi di sicurezza								
22	1.3.11	Sandwich e ampie di vuoto	Assenza di dispositivi di sicurezza								
23	1.3.12	Sandwich e ampie di vuoto	In funzione di carico devono disporre di almeno un'ancora. Dove la tecnica non è possibile, la funzione di carico deve superare in caso di lacerazione dovuto a disordine								
24	1.3.13	Sandwich e ampie di vuoto	Mancanza di parapetti								
							TOTALE		0	0	5
							ESITO FINALE		Adeguato		

	1.4	N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
									NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
23	1.4.1	13		Vie di circolazione	Mancanza di separazione tra traffico veicolare e pedoni							
24	1.4.3	14		Vie di circolazione	Mancanza della distanza di sicurezza sufficiente							
27	1.4.4	27		Vie di circolazione	Vie di circolazione a ridosso di passaggi a raso quali porte, portoni, corridoi e scale						•	
28	1.4.5	28		Vie di circolazione	Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato						•	
29	1.4.6	29		Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di segregazioni o dispositivi di accesso alle zone di pericolo						•	
30	1.4.8	30		Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di segnaletica chiara e visibile					•		
31	1.4.9	31		Tutti i luoghi di lavoro	Buche o sporgenze						•	
32	1.4.10	32		Tutti i luoghi di lavoro	Presenza di materiali ingombranti, ostacoli, depositi inappropriati, altro			Nei luoghi di lavoro e in particolare nelle zone di deposito non vi è presenza di materia ingombranti		•		
33	1.4.11	33		Tutti i luoghi di lavoro	Quanti per evitare i raggi, le scintille non si possono completamente allineare sulle zone di transito dei carri (vedi la mobilità che costituisce un pericolo per i lavoratori o							
34	1.4.14	34		Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di barriere o segnapista con investimento							
								TOTALE	0	2	4	0
								ESITO FINALE	Adeguate			

	VIE e USCITE DI EMERGENZA							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	1.5	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
35	1.5.2		Vie e Uscite di emergenza	Vie o uscite di emergenza ostacolate, bloccate, chiuse a chiave, altro...			Avere cura che le uscite di emergenza, ed in particolare le porte REI, non siano ostruite da materiale che ne impedisca la chiusura/apertura		•		
36	1.5.4		Vie e Uscite di emergenza	Numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza non adeguate ai luoghi di lavoro.						•	
37	1.5.5		Vie e Uscite di emergenza	Dimensioni non idonee: altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente.						•	
38	1.5.6		Vie e Uscite di emergenza	Apertura della porta di emergenza in caso di incendio							
39	1.5.7		Vie e Uscite di emergenza	Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli REI							•
40	1.5.8		Vie e Uscite di emergenza	La scala di sicurezza deve essere libera da ostacoli e deve essere a vista. Le porte di sicurezza non devono essere chiuse a chiave e non devono essere muniti di serrature a chiave							
41	1.5.10		Vie e Uscite di emergenza	Segnaletica inadeguata, non conforme, non durevole						•	
42	1.5.11		Vie e Uscite di emergenza	Manca di illuminazione di sicurezza Illuminazione di sicurezza rotta o inefficace						•	
43	1.5.13.1		Segnaletica di caduta	Segnaletica di caduta non visibile o non adeguata, non ben visibile, non ben leggibile, non ben comprensibile							
44	1.5.13.2		Segnaletica di caduta	Segnaletica di caduta non visibile o non adeguata, non ben visibile, non ben leggibile, non ben comprensibile							
							TOTALE	0	3	3	0
							ESITO FINALE			Adeguate	
1.6			PORTE e PORTONI								
N.	1.6	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
45	1.6.1		Tutti i luoghi di lavoro	Porte inadeguate, insufficienti, non agevoli.			Tutti i luoghi di lavoro presentano porte adeguate e agevoli			•	
46	1.6.2		Locali tecnici	Locali tecnici con pericolo di esplosione o incendio con porte inferiori a 1,20 m.							
47	1.6.3 a		Tutti i luoghi di lavoro	Locali dove deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80						•	
48	1.6.3 b		Tutti i luoghi di lavoro	Locali dove deve essere dotata di una porta avente altezza minima di m 2,00							
49	1.6.3 c		Tutti i luoghi di lavoro	Locali dove deve essere dotata di una porta avente larghezza minima di m 0,80							
50	1.6.3 d		Tutti i luoghi di lavoro	Locali dove deve essere dotata di una porta avente altezza minima di m 2,00							
51	1.6.7		Dispositivi di sicurezza	Dispositivi di sicurezza non funzionanti							
52	1.6.9		Porte apribili in entrambi i sensi	Porte apribili in entrambi i sensi							
53	1.6.10		Porte trasparenti	Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.					•		
54	1.6.11		Porte trasparenti	Le porte trasparenti devono essere dotate di un sistema di sicurezza che impedisca l'apertura in caso di incendio							
55	1.6.12		Dispositivi di sicurezza	Dispositivi di sicurezza non funzionanti							
56	1.6.13		Dispositivi di sicurezza	Dispositivi di sicurezza non funzionanti							
57	1.6.14		Dispositivi di sicurezza	Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi c infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di							•
58	1.6.15		Segnaletica	Segnaletica non durevole					•		
59	1.6.15		Segnaletica	Manca di idonea segnaletica					•		
							TOTALE	0	4	3	0
							ESITO FINALE			Adeguate	
1.7			SCALE								
N.	1.7	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
60	1.7.1.1		Gradini	Alzata del gradino faticosa, pedata corta e pericolosa, materiali non adeguati			L'alzata dei gradini risulta essere adeguata			•	
61	1.7.1.1		Larghezza	Larghezza della scala non adeguata			La larghezza della scala risulta essere adeguata			•	
62	1.7.1.2		Difese sul vuoto	Assenza di difese sul vuoto						•	
63	1.7.1.3		Scale a gabbia	Assenza/inadeguatezza della gabbia di difesa						•	
64	1.7.1.4		Scale a gabbia	La gabbia di difesa deve essere a vista e non deve essere chiusa a chiave							

[illegible]

	1.9	MICROCLIMA						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO	
72	1.9.1.1	Luoghi chiusi	Assenza di aerazione naturale ed artificiale rispetto a luoghi di lavoro chiusi			Nei luoghi di lavoro si ha un'adeguata aerazione			•		
73	1.9.1.2	Aerazione	Impianto di aerazione/condizionamento in avaria, rumoroso, deteriorato, etc.			L'impianto di aerazione presniete è in condizioni accettabili			•		
74	1.9.1.3	Aerazione	Impianti generanti correnti d'aria artificiali fastidiose						•		
75	1.9.1.4	Igiene	Mancanza di controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti microclimatici.			Si effettuaregolare manutenzione, pulizia degli impianti microclimatici			•		
76	1.9.1.5	Igiene	Presenza di sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediat per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata che devono.			Vista la regolare manutenzione degli impianti microclimatici non si riscontra la presenza d sedimenti o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute di			•		
77	1.9.2.1	Temperatura	Temperatura di lavoro non idonea. Essa deve essere adeguata all'organismo umano e deve tener conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.			Nei luoghi di lavoro si cerca di mantenere una temperatura ideale che viene generalment indicata tra 19° e 24° gradi centigradi.		•			
78	1.9.2.2,	Temperatura	Nel giudizio sulla temperatura adeguata si deve tener conto della influenza che possono esercitare grado di umidità ed il movimento dell'aria					•			
79	1.9.2.3	Temperatura	La temperatura deve essere adeguata al tipo di lavoro, al tipo di ambiente, alla natura attività, alle norme e ai locali di lavoro, ecc. ecc. deve essere conforme alle								
80	1.9.2.4	Temperatura	Soleggiamento eccessivo						•		
81	1.9.2.5	Temperatura	Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate o mezzi.						•		
82	1.9.3.1	Umidità	Umidità eccessiva						•		
						TOTALE	0	2	8	0	
						ESITO FINALE		Adeguate			
	1.10	ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESTO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO	
83	1.10.1	Tutti i luoghi di lavoro	Assenza, nei luoghi di lavoro, di luce artificiale o scarsa luminosità			In tutti i luoghi di lavoro, si è in presenza di adeguata luminosità			•		
84	1.10.2	Luoghi di lavoro e vie di circolazione	L'installazione dei corpi illuminanti rappresenta rischio di infortunio per i lavoratori assenza di illuminazione in luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarment esposti a rischi in caso di guasto.						•		
85	1.10.3	Luoghi di lavoro particolari	Scarsa pulizia delle superfici vetrate, dei corpi illuminant						•		
86	1.10.4	Tutti i luoghi di lavoro	Corpi illuminanti (quadrati, dodecagoni, parti mancanti						•		
87	1.10.5.	Tutti i luoghi di lavoro	Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità			Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.			•		
88	1.10.6	Tutti i luoghi di lavoro	La luce deve essere sufficiente, deve essere distribuita in modo da evitare zone d'ombra, deve essere conforme alle								
89	1.10.7.1.	Tutti i luoghi di lavoro	Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.						•		
90	1.10.7.2.	Tutti i luoghi di lavoro	I mezzi devono essere tenuti in posti non al personale, conservati in costanti efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego						•		
91	1.10.7.3	Tutti i luoghi di lavoro	La luce deve essere sufficiente, deve essere distribuita in modo da evitare zone d'ombra, deve essere conforme alle								
92	1.10.7.4.	Tutti i luoghi di lavoro	L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora si necessario al fine della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle font						•		
93	1.10.8.	Tutti i luoghi di lavoro	Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un						•		
						TOTALE	0	0	9	0	
						ESITO FINALE		Adeguate			
	1.11	LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESTO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO	
94	1.11.4	Igiene	Mancanza di luoghi di riposo facilmente accessibili, almeno 15 minuti e non co								
						TOTALE	0	0	0	0	
						ESITO FINALE					
	1.13	SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESTO DELLA VALUTAZIONE	NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO	
95	1.13.1	Igiene	Assenza di personale per i posti di lavoro, di un impianto con doccia, di gabinetti e di			Per i lavoratori presenti nella Sede della Università, non è prevista di spallieri con doccia					
96	1.13.4.1	Igiene	Pulizia e manutenzione insufficiente delle installazioni e degli arredi destinati a servizi di igiene e di benessere			I servizi igienici assistenziali risultano essere adeguatamente puliti e viene predisposti regolare manutenzione			•		
						TOTALE	0	0	1	0	

Tratto da Ministero dell'Interno, Dip. VV.FF., Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro											
BARRIERE ARCHITETTONICHE											
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
109	A.5.	Dispositivi di sicurezza	Mancanza di un sistema di segnalazione ottico di pericolo ad integrazione di quelli sonoro in caso di emergenza (D.M. 30/3/98 All. IV D.Lgs. 493/96 All. VI)			Presente ed adeguato il sistema di segnalazione ottico				•	
110	A.5.	Segnalazione di sicurezza	Mancanza di percorsi guida e mappe tattili che includa, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di sicurezza. Il percorso tattile deve condurre fino all'inizio delle porte; Invertire il senso di esodo.			Predisporre adeguati percorsi guida e mappe tattili.		•			
111	A.5.	Percorsi	Mancanza di complanarità tra la pavimentazione degli spazi antistanti e retrostanti porte			Provvedere alla posa di apposite bande antiscivolo				•	
112	C.1.11.	Percorsi	Posibili condizioni di scivolosità							•	
113	C.1.12.	Pavimentazioni	Altezza della maniglia non a norma (non compresa tra 85 e 95 cm)			Le Maniglie risultano essere adeguate				•	
114	C.1.13.	Pavimentazioni	Maniglie inadeguate (non arrotondate, del tipo a leva o apribili a pugno chiuso)							•	
115	C.1.14.	Tutte le Porte	Molla di ritenuta troppo "dura", da registrare							•	
116	C.1.15.	Tutte le Porte	Mancanza di complanarità							•	
117	C.1.16.	Tutte le Porte	Saliti di quota, dislivelli							•	
118	C.3.2.	Vie di fuga	Larghezza di scale e percorsi destinati all'esodo inadeguata (inf.1,00 cm)							•	
119	C.3.2.	Vie di fuga	Inversioni di marcia difficoltose - movimento in spazio stretto							•	
120	C.3.6.	Vie di fuga	Presenza di ostacoli non eliminabili e rilevabili con difficoltà dai non vedenti						•		
121	C.3.7.	Vie di fuga	Presenza di ostacoli non eliminabili ma rilevabili con relativo agio dai non vedenti						•		
122	C.3.9.	Tutti i luoghi di lavoro	Mancanza di luogo calmo compartimentato							•	
123	C.3.9.	Tutti i luoghi di lavoro	Fondo o pavimentazione inidonea e difficoltosa al moto (ghiaia, terreno erboso porfido etc.)			In tutti i luoghi di lavoro la pavimentazione è idonea				•	
124	C.5.1.	Tutti i luoghi di lavoro	Fondo o pavimentazione dissestato (es. cantiere)							•	
125	D.4.	Tutti i luoghi di lavoro				TOTALE		1	2	14	0
126	D.4.	Tutti i luoghi di lavoro				ESITO FINALE			Adeguate		
Tratto da Norma Tecnica UNI EN 81-80:2004											
ASCENSORI											
N.	Comma	AMBITO	ESEMPIO DI CONFORMITA' AL REQUISITO	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE		NON ADEGUATO	MIGLIORABILE	ADEGUATO	AMPIAMENTE SODDISFATTO
127	5.2.	Ascensori	Presenza ascensori			Presente ascensore				•	
128	5.2.1.	Cabina	Cabina inadeguata (dim. minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di Larghezza)							•	
129	5.2.1.	Porta	Luce netta minima della porta inferiore a 75 cm.							•	
130	5.2.1.	Percorsi	Piattaforma minima di distribuzione inadeguata (lo spazio anteriore alla porta della cabina deve avere dim. minime di 1,40x1,40 cm.							•	
131	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza di cicalino per conferma prenotazione						•		
132	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Sintesi vocale non presente							•	
133	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Luce di emergenza mancante (5.8.8.)							•	
134	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Segnalatore di sovraccarico mancante (anche 5.14.5.)						•		
135	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza della segnalazione di allarme inviato						•		
136	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza della segnalazione di allarme ricevuto						•		
137	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza del pulsante di allarme							•	
138	5.2.1.	Disp. Sicurezza	Mancanza di pulsante apriporta							•	
139	5.2.2.	Percorsi	Dislivello superiore a 1cm							•	
140	5.3.	Strutture	Elementi costruttivi con caratteristiche di cedevolezza ad urti, colpi, impatti che potrebbero causare ferimento in caso di rottura accidentale e/o volontari							•	

[illegible]

[illegible]

Rischio Esterno									
N.	Fonti	AMBITO	CLASSIFICAZIONE	A	N.C.	ESITO DELLA VALUTAZIONE			
168	OPQM n. 3274 del 20 marzo 2003	Rischio Terremoto	Zona 1 - E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremot Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremot o = Rischio molto basso			2			
169	Associazione Nazionale Bonifiche e Inventario nazionale degli stabilimenti	Rischio Idrogeologico	a = Rischio basso Verificare la tipologia dell'attività e fare una valutazione			1			
170	Inventario nazionale degli stabilimenti	Rischio da vicinanza ad impianto a rischio di Rischì connessi a viabilità	http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti- Valutare la presenza di percorsi pedonali e/o la viabilità per accedere/raggiungere il sede			Inserire nel piano di emergenza un eventuale procedura dedicata			
171		Rischì connessi a viabilità							
172		Rischì connessi a fenomeni di violenza esterna,	Valutare attraverso intervista se sono ci sono state forme di aggressione fisica c psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni tali da mettere a repentaglio i			Non ci sono state forme di aggressioni			